

溧阳市宝丽佳塑胶纺织有限公司织造分公司建设年产 2400 万米箱包面料（坯布）项目“其他需要说明的事项”相关说明

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

溧阳市宝丽佳塑胶纺织有限公司织造分公司已将废气治理设施纳入了初步设计，废气治理设施由溧阳市宝丽佳塑胶纺织有限公司织造分公司进行施工，其设计方案符合环境保护设计规范的要求。

本项目已编制了环境保护篇章，建立和完善了环境保护管理体系，该篇章主要内容包括环保工作小组、环保规章制度、重大污染事故应急处理、环保培训和环保工作宣传等方面。

本项目现已落实了防治污染和生态破坏的措施，项目建设过程中实际投资 350 万元，其中环保投资 10 万元，占 2.9%。

1.2 施工简况

本项目环境保护设施自主施工安装。

本项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

项目主体工程 and 环境保护设施于 2017 年 6 月建设完成，2018 年 3 月 12 日至 3 月 13 日委托了青山绿水（江苏）检验检测有限公司进行了环境竣工验收现场监测，2018 年 4 月青山绿水（江苏）检验检测有限公司编制了《溧阳市宝丽佳塑胶纺织有限公司织造分公司建设年产 2400 万米箱包面料（坯布）项目竣工环境保护验收监测报告》。

2018 年 4 月 22 日对本项目进行了自主验收。溧阳市宝丽佳塑胶纺织有限公司织造分公司组织成立验收工作组，工作组包括该项目的环评编制单位、验收监测单位及 3 位专家。经踏勘现场、查阅验收材料的基础上验收组现场核查及讨论，验收组认为：本项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及批复，配套建设了相应的环境保护

设施，落实了相应的环境保护措施与风险防范措施，监测数据表明各污染物能达标排放，各污染物排放总量符合环评及其批复要求，同意本项目通过竣工环境保护验收。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

公司建立了环保组织机构，并明确了机构人员组成及职责分工，专职管理人员 2 人，各项环保规章制度及主要内容如下：

序号	名称	主要内容	备注
1	环境管理台帐记录要求	明确台帐记录的各项要求	
2	环境保护费用计划	明确各项维护费用计划	

(2) 环境风险防范措施

公司于 2018 年 3 月编制完成了突发环境事件应急预案并通过专家评审，2018 年 3 月 16 日在溧阳市环保局进行备案，备案号：320481-2018-283-L。该预案为综合环境风险应急预案，预案中明确了区域应急联动方案，对照预案公司定期进行演练。

(3) 环境监测计划

公司在验收期间，按环境影响报告表中要求的环境监测计划开展了验收监测，并制订了相应的监测计划。

根据验收监测报告，项目生活污水排放口排放的污染物化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油浓度和织布废水排放口排放的污染物化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类的浓度均符合江苏埭头综合污水处理有限公司接管标准，排放的生活污水与织布废水的 pH 值范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级；各类大气污染物经过有效收集处理后能够达到环评中要求的污染物排放标准，实现达标排放；项目东、南、西、北厂界各测点昼间、夜间噪

声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类排放限值；本项目的固废主要包括废丝线、不合格品、废纸板箱、生活垃圾、污泥、隔油调节池废油；废丝线、不合格品、废纸板箱均外售处置，生活垃圾、污泥由环卫清运，隔油调节池废油委托漯阳市中材环保有限公司处置。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目大气卫生防护距离为污水处理区各边界外扩100米范围，目前该范围内无环境敏感保护目标。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及如林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

验收监测期间，各项监测指标均符合环保批复要求。

本项目验收期间，针对验收组提出的验收意见，本项目进行了整改，整改内容如下：

- 1、补充监测上风向无组织废气。
- 2、核实污水排放口设置情况，补充监测总接管口废水。
- 3、完善水平衡，关注回用废水，论证废水回用可行性，核实废水排放总量。
- 4、加强现场管理，确保雨污分流。
- 5、核算固废产生量，规范化设置污泥堆放场所，按要求设置危废堆场。
- 6、核实卫生防护距离内是否有居民。