

# 原江苏万润化学有限公司地块

## 土壤和地下水环境现状调查报告评审意见修改说明

序号	专家建议	修改内容
1	核实调查边界，完善企业生产历史状况调查、人员访谈	已向委托单位核实本项目调查边界；已完善企业生产历史状况调查，详见报告 4.2.1.3 地块内污染识别；已完善人员访谈，详见报告附件 4。
2	补充完善地块内重点区域识别，加强特征污染物筛选	已完善地块内重点区域识别、已加强特征污染物筛选，详见报告 4.4 第一阶段污染状况调查小结。
3	完善布点采样依据、采样深度依据	已完善布点采样依据和采样深度设置合理性，见报告 5.1.1.2 土壤布点依据和 5.1.1.4 土壤采样深度合理性分析
4	完善采样方案、现场采样、实验室分析等全过程质控检查记录表，补充检测质量控制结果分析	已完善采样方案、现场采样、实验室分析等全过程质控检查记录表，见附件 13；已补充质量控制结果分析，见报告 7.3 质保/质控分析结果。
5	根据地块实际情况完善不确定性分析，完善附件附图	已完善不确定性分析，见报告 7.5 不确定性分析；已完善附件附图